

唐招提寺金堂 解体修理の記録

Records of
the dismantling and
restoration of
Tōshōdaiji Kondō

- 1998年 金堂構造調査工事開始
国宝唐招提寺金堂保存修理事業専門
委員会発足
- 2000年 修理事業開始,仏像修理所建設
薬師如来像搬出
慮舎那仏像・千手観音像搬出
- 2001年 素屋根完成,解体調査着手
- 2003年 慮舎那仏像・千手観音像保存修理終了
解体調査終了
- 2004年 基壇発掘調査
- 2005年 金堂組立開始
立柱式
- 2006年 薬師如来像保存修理
上棟式
- 2007年 金堂組立終了
- 2008年 素屋根解体
- 2009年 三尊遷座,平成大修理落慶法要
- 1998 Structural reinforcement assessment of
the Kondō starts; Kondō restoration and
repair committee established.
- 2000 Restoration work starts.
Statuary removed.
- 2001 Temporary protective structure built to
cover the Kondō; dismantlement and
Examination of building begins.
- 2003 Dismantlement examination ends.
- 2004 Excavation and examination of podium
- 2005 Reconstruction of Kondō begins.
- 2007 Reconstruction of Kondō is completed.
- 2008 Temporary protective structure dismantled.
- 2009 The three Buddha statues are replaced.
Official reopening held in November.

『季刊Approach 第188号』p.10
竹中工務店 広報部, 2009 より転載
写真:奈良県文化財保存事務所



1. 解体開始(2001年)



2. 創建当初の鷗尾(しび)



3. 鷗尾の取り外し



4. 瓦の取り外し



5. 野地板(のじいた)の取り外し



6. 現れた屋根架構



7. 明治のトラスの取り外し



8. 枯木(はねぎ)の取り外し



9. 垂木の取り外し



10. 身舎支輪の取り外し



11. 身舎天井の取り外し



12. 隅木(すみぎ)取り外し



13. 組物の取り外し



14. 江戸時代の金具を外す



15. 柱の取り外し



16. 組立開始(2005年2月)



17. 組物・桁まで組立完了



18. 庇天井の組立完了



19. 庇天井へ補強材
(水平のトラス)を設置



20. 補強材(方杖,垂直のトラス)
設置



21. 補強材の上に明治のトラスを
載せ,新たな小屋組の完成



22. 小屋組まで組立完了



23. 野地板を張り終えたところ



24. 瓦を葺いているところ



25. 改修工事終了(2009年秋)